

## decomur Leicht Füller L10

Gebrauchsfertige, sehr leichte, weiße Spachtelmasse zum Füllen von Fugen und Löchern im Innenbereich. Elastisch und schleifbar.

<b>Anwendungsbereich:</b>	<p><i>decomur Leicht Füller L10</i> eignet sich hervorragend zum Füllen von Löchern und Fugen auf allen mineralischen und lackierten Untergründen, Tapeten, Wandbelägen, Dispersionsfarbanstrichen, Holz sowie zum Ausbessern und Verspachteln von Zierprofilen. <i>decomur Leicht Füller L10</i> ist eine nahezu schrumpffreie, weiße gebrauchsfertige und sehr leichte Spachtelmasse. Das Material bleibt nach dem Aushärten leicht elastisch und ist gut schleifbar.</p> <p><i>decomur Leicht Füller L10</i> ist nicht geeignet für Dehnfugen, zur Anwendung im Außenbereich und bei längerer Wassereinwirkung.</p>								
<b>Technische Daten:</b>	<table><tr><td>Rohstoffbasis:</td><td>Kunststoffdispersion, Füllstoffe, Additive</td></tr><tr><td>Dichte:</td><td>ca. 0,52 g/cm<sup>3</sup></td></tr><tr><td>pH-Wert:</td><td>ca. 8</td></tr><tr><td>GISBAU Produkt-Code:</td><td>M - DF01</td></tr></table>	Rohstoffbasis:	Kunststoffdispersion, Füllstoffe, Additive	Dichte:	ca. 0,52 g/cm <sup>3</sup>	pH-Wert:	ca. 8	GISBAU Produkt-Code:	M - DF01
Rohstoffbasis:	Kunststoffdispersion, Füllstoffe, Additive								
Dichte:	ca. 0,52 g/cm <sup>3</sup>								
pH-Wert:	ca. 8								
GISBAU Produkt-Code:	M - DF01								
<b>Untergrundvorbereitung:</b>	<p>Der Untergrund muß tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett, Schalöl u.ä.) sein. Schlecht haftenden Anstrich und losen Putz entfernen. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit <i>decotric Tiefengrund LF</i> vorbereiten.</p>								
<b>Verarbeitung:</b>	<p><i>decomur Leicht Füller L10</i> bis max. 15 mm aufbringen und abglätten. Nach vollständiger Durchtrocknung kann das Material geschliffen werden. Für nachfolgende Anstriche ist eine Grundierung nicht erforderlich, jedoch müssen die Schleifrückstände entfernt werden.</p> <p><i>decomur Leicht Füller L10</i> kann mit allen handelsüblichen Acryl, aromatenfreien Alkydharz- und Dispersionsfarben überstrichen werden.</p> <p>Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Nicht unter 5° C Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten.</p>								
<b>Lagerung:</b>	<p>Kühl, aber frostfrei lagern. Bei Transport temperaturbeständig bis max. -15°C. Gebinde gut verschlossen aufbewahren!</p>								
<b>Artikel-Nr.:</b>	340								
<b>Gebindegrößen:</b>	310-ml-Kartusche								